



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

Начальнику ОНДиПР
В.В. Шевцову

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 2
поселка городского типа Ильского
муниципального образования
Северский район**

Беличенко ул., д. 15 а, пгт Ильский,
Северский район, Краснодарский край,
353230, тел/факс. (86166) 68-6-16
e-mail: ximin73@mail.ru
ОГРН 1072348002330

ИНН 2348027125 КПП 234801001

От 13.12.2016 № 373
На № _____ от _____

Уважаемый Вадим Викторович!

Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 поселка городского типа Ильского на основании акта проверки № 82 от 07.12.2016 направляет Вам информацию о ходе устранения нарушений по выполнению следующих мероприятий:

№ п/п	Выявленный в ходе проверки вид нарушения требований пожарной безопасности	Сведения о выполнении
1.	Разработанные и утверждённые инструкции по пожарной безопасности не соответствуют требованиям к инструкциям о мерах пожарной безопасности.	Исправлены все замечания и нарушения, разработаны и утверждены приказом директора новые инструкции по пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством и замечаниями в ходе проверки.
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны развешаны во всех арендуемых помещениях.
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации. Защитные корпуса линейных дымовых извещателей, установленных в спортивном зале на первом этаже здания разбиты, на извещателях отсутствует защитная конструкция, предотвращающая их механической повреждение, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	Арендодателем проводится работа по ремонту системы автоматической установки пожарной сигнализации. Защитные корпуса линейных дымовых извещателей будут заменены в ближайшие сроки.
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки системы оповещения. Световое табло «выход» над	Арендодателем проводится работа по ремонту системы автоматической установки системы оповещения. Световое табло «Выход» над

	эвакуационным выходом из спортивного зала находится в неработоспособном состоянии, корпус разбит, не подключено.	эвакуационным выходом из спортивного зала будет заменено в ближайшие сроки.
5.	Руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической установки пожарной сигнализации. Мужская раздевалка на первом этаже здания не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	Пожарная сигнализация в мужской раздевалке вышла из строя и пришла в неисправное состояние. Планировались работы по ее восстановлению, но с нехваткой денежных средств, работы по её ремонту переносились. Так же неоднократно обращались к Арендодателю с просьбой отремонтировать пожарную сигнализацию. В данный момент уже начались работы по восстановлению пожарной сигнализации.
6.	Пожарная сигнализация в спортивном зале и коридоре первого этажа перед раздевалками находится в неработающем состоянии.	В связи с неработающей пожарной сигнализацией в мужской раздевалке произошло отключение и в коридоре первого этажа. Ведутся работы по восстановлению пожарной сигнализации в раздевалке, коридоре и спортивном зале.
7.	Руководитель не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки.	Принято к сведению. Будет регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводится проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки.
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель не обеспечил соблюдение требований нормативных документов ПБ. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
9.	Лестницы на путях эвакуации из спортивного зала и в коридоре первого этажа высотой более 45 см не оборудованы перилами.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
10.	На первом этаже здания возле раздевалок отсутствуют двери с механизмами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие помещение лестничной клетки от коридора.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
11.	В маршах лестниц применяются ступени с различной шириной, высотой и криволинейные	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
12.	При выходе из тренажерного зала на лестнице отсутствует часть ограждения с перилами.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
13.	Дверь эвакуационного выхода из тренажерного зала открывается не по направлению выхода из здания.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
14.	В коридоре первого этажа и в коридоре второго этажа перед входом в коридор, ведущий в помещение малого спортивного	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.

	зала, имеются перепады высоты менее 0.45 м	
15.	Под лестничным маршем на первом этаже здания оборудовано подсобное помещение	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя. Подсобное помещение не снимается в аренду МБУ ДО ДЮСШ № 2.
16.	В лестничном марше, ведущем на второй этаж здания, применены ступени с различной высотой, имеются криволинейные ступени.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
17.	Дверь эвакуационного выхода из малого спорт. зала на 2-м этаже здания открывается не по назначению	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
18.	Дверь эвакуационного выхода из малого спортивного зала закрыта на замок, отсутствует запор позволяющий открыть дверь изнутри без ключа.	Дверь эвакуационного выхода открыта, проход свободный
19.	Перед эвакуационным выходом со 2-го этажа на наружную лестницу 3-го типа имеется перепад высоты менее 0.45 м	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
20.	Дверь эвакуационного выхода на наружную лестницу 3-го типа не оборудована запором, позволяющим открывать дверь без ключа	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя. Будет проведена работа по устранению нарушений.
21.	Руководитель не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности	Арендодателем ведется работа по ремонту и установке знаков пожарной безопасности.
22.	Руководитель не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок его работоспособности	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя. Будет проведена работа по устранению данных нарушений.
23.	Руководитель не организовал перекатку пожарных рукавов.	Проведена перекатка пожарных рукавов.
24.	Ширина марша наружной лестницы третьего типа составляет 0.78 м.	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
25.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридора не оборудованы механизмами для самозакрывания и уплотнениями в притворах	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя. Будет проведена работа по устранению данных нарушений.
26.	Направление открывания дверей, отделяющих лестничные клетки от коридора, выполнено не по направлению выхода из здания	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя. Будет проведена работа по устранению данных нарушений.
27.	На 1-м и 2-м этаже здания отсутствуют двери, отделяющие лестничную клетку от коридора	Учтены замечания. Сведения доведены до Арендодателя.
28.	Руководитель не обеспечил утепление пожарного гидранта, отсутствуют крышка на колодце гидранта и на самом гидранте, отсутствуют указатели с четко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения.	В данный момент проводится работа по утеплению пожарного гидранта, установлена крышка на колодец гидранта, сделаны указатели с четко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения.
29.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)	Арендодателем проводится работа по установлению системы пожарной сигнализации обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт

	транслирующей этот сигнал организации.	подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
--	--	---

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 2
пгт Ильского МО Северский район



А.В. Химин