

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Краснодар, ул.Мира, 56 тел.268-64-40

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической Северского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст. Северская, ул. Казачья, 178 тел. 8(86166)2-61-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 82/1/29

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБУ ДО ДЮСШ № 2 пгт. Ильского МО Северский район»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

07.12.2016

проведено мероприятие по надзору

(должность, звание,

Старшим инспектором ОНД и ПР Северского района подполковником внутренней службы

фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Комаровым Владимиром Юрьевичем, начальником ОНД и ПР Северского района полковником

внутренней службы Шевцовым Вадимом Викторовичем

по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Беличенко, 15а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором Химиным А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработанные и утверждённые инструкции по пожарной безопасности не соответствуют требованиям к инструкциям о мерах пожарной безопасности, а именно: 1. В инструкциях указаны ссылки на нормативные документы, действие которых на сегодняшний день отменены (ППБ 01-03, ППБ 101-89); 2. В инструкции не отображены вопросы пользования внутренним противопо-	п. 2,460,461,462 «Правила противопожарного режима в РФ»;	23.02.2017	

пожарным водопроводом, имеющимся на объекте;

3. В инструкции не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава;

	<p>- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>			
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	П. 6 «Правила противопожарного режима в РФ»;	22.03.2017	
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации. Защитные корпуса линейных дымовых извещателей, установленных в спортивном зале на первом этаже здания разбиты, на извещателях отсутствует защитная конструкция, предотвращающая их механическое повреждение, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009;		
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки системы оповещения. Световое табло «выход» над эвакуационным выходом из спортивного зала находится в неработоспособном состоянии, корпус разбит, не подключено.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ»;	22.03.2017	
5.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической установки пожарной сигнализации. Мужская раздевалка на первом этаже здания не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 4 приложение табл. 1 п. 9 НПБ 110-03;	22.03.2017	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация в спортивном зале и коридоре первого этажа перед раздевалками находится в	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ»	22.03.2017	

	неработоспособном состоянии.			
7.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ»;	28.03.2017	
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Лестницы на путях эвакуации из спортивного зала и в коридоре первого этажа высотой более 45 см не оборудованы перилами.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
10.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. На первом этаже здания (возле мужской и женской раздевалки) отсутствуют двери с механизмами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие помещение лестничной клетки от коридора (со стороны входа в спортивный зал).	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.18 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
11.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В маршах лестниц применяются ступени с различной шириной, высотой и криволинейные.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
12.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. При выходе из тренажерного зала на лестнице отсутствует часть ограждения с перилами.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
13.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	

	из тренажёрного зала открывается не по направлению выхода из здания.			
14.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В коридоре первого этажа и в коридоре второго этажа перед входом в коридор, ведущий в помещение малого спортивного зала, имеются перепады высоты менее 0,45 м.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
15.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Под лестничным маршем на первом этаже здания оборудовано подсобное помещение.	поз. «к» п. 23, п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.32 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
16.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В лестничном марше, ведущем на второй этаж здания, применены ступени с различной высотой, имеются криволинейные ступени.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
17.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода из малого спортивного зала на втором этаже здания открывается не по направлению выхода из здания.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
18.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода из малого спортивного зала закрыта на замок, отсутствует запор, позволяющий открыть дверь изнутри без ключа.	п. 33,35 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.18 СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
19.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Перед эвакуационным выходом со второго этажа на наружную лестницу третьего типа имеется перепад высоты менее 0,45 м.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.28* СНиП 21-01-97*;	28.03.2017	
20.	При эксплуатации эвакуационных выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований норма-	П. 33,35 «Правила противопожарного режима в РФ»;	28.03.2017	

	тивных документов по пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода на наружную лестницу третьего типа не оборудована запором, позволяющим свободно открывать дверь изнутри без ключа.			
21.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п. 33,43 «Правила противопожарного режима в РФ»;	23.03, 2017	
22.	Руководитель организации не обеспечил исправность внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 «Правила противопожарного режима в РФ»;	23.03, 2017	
23.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	П. 57 «Правила противопожарного режима в РФ»;	25.03, 2017	
24.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина марша наружной лестницы третьего типа составляет 0.78 м.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.29 СНиП 21-01-97*;	23.03, 2017	
25.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери, отделяющие лестничные клетки от коридора не оборудованы механизмами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.18 СНиП 21-01-97*;	23.03, 2017	
26.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Направление открывания дверей, отделяющих лестничные клетки от коридора, выполнено не по направлению выхода из здания.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.17 СНиП 21-01-97*;	23.03, 2017	
27.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. На первом и втором этаже здания отсутствуют двери, отделяющие лестничную клетку от коридора (лестница, ведущая к малому спортивному залу).	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п. 6.18 СНиП 21-01-97*;	23.03, 2017	

28.	Руководитель организации не обеспечил утепление пожарного гидранта, отсутствует крышка на колодце гидранта и на самом гидранте, отсутствуют указатели с четко нанесёнными цифрами расстояния до его месторасположения.	П. 55 «Правила противопожарного режима в РФ»;	29.02.2017	
29.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	П. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору с 29.02.2017г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР

Северского района

Комаров Владимир Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» 12 2016 года

Начальник ОНД и ПР Северского района

Шевцов Вадим Викторович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» 12 2016 года

Предписание для исполнения получил:

«07» 12 2016 г. (подпись) Хисенин А.В.

директор - Хисенин А.В. (должность, фамилия, инициалы)

